

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН
ӨКМӨТҮНӨ КАРАШТУУ
ЭКОЛОГИЯЛЫК ЖАНА ТЕХНИКАЛЫК
КООПСУЗДУК БОЮНЧА
МАМЛЕКЕТТИК ИНСПЕКЦИЯСЫ



ГОСУДАРСТВЕННАЯ ИНСПЕКЦИЯ
ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ
И ТЕХНИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
ПРИ ПРАВИТЕЛЬСТВЕ
КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

Региондор аралык Токмок шаары, Кемин
ж-а Чуй райондору боюнча башкармалыгы

Межрегиональное управление по
г.Токмок, Кеминскому и Чуйскому
районам

724910 Токмок шаары, Киров к/ч/су, 4
ФАКС: 0312 607242, ТЕЛ 03138 62695

724910 г Токмок, ул Кирова 4
ФАКС :0312 607242, ТЕЛ 03138 62695

АКТ

Проверки противопожарного состояния объекта

« 17 » 05 2021г.

место составления г.Токмок

Комиссией в составе госинспектора МРУ по г.Токмок, Кеминскому и Чуйскому
районам ГИЭТБ при ПКР Турдумамбетов Р.М.
Директор РККИ им.Давлесова Коонтаев Т.и зам.директора по ХЧ Чукуева Д.М.

(должность Ф.И.О.)

Составили настоящий акт о противопожарном состоянии здания Республиканского
колледжа культуры и искусства им.Н.Давлесова

Наименование предприятия, учреждения, организации, адрес г.Токмок ул.Дубовицкая 153

УСТАНОВЛЕНО:

Что следующие мероприятия, предусмотренные противопожарными нормами правилами
исполнены, а именно:

В здания и территория РККИ обеспечены первичными средствами пожаротушения

Имеется журналы и инструкции по пожарной безопасности

В здании имеется внутренние пожарные краны.

Не исполнены следующие мероприятия, а именно:

АУПС отсутствует

Выдано на основании вышеизложенного полагаем, что данный объект в целом (не) отвечает
противопожарным нормам и может осуществлять деятельность по функциональному назначению.

Мероприятиям при несоблюдении и нарушений норм и правил пожарной безопасности, оставляем
право за собой срок действия данного документа действительно в течении 1 года (одного) со дня выдачи.

Главный инспектор по пож.надзору ГИЭТБ при ПКР Турдумамбетов Р.

Ф.И.О. роспись

Руководитель объекта _____

Ф.И.О. роспись

Представитель объекта _____

Ф.И.О. роспись